




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: PACARAOS
Nombre de Localidad: PACARAOS
Fecha: 29/04/2026 - 29/04/2026
Dirección: CP PACARAOS
ID site: LI5144
CRQ: CRQ000000059872

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1






FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 29/04/2026 11°11'19.98"S 76°38'57.69"W LI5144 PACARAOS	 29/04/2026 11°11'20.02"S 76°38'57.66"W LI5144 PACARAOS	 29/04/2026 11°11'19.842"S 76°38'57.648"W LI5144 PACARAOS
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 29/04/2026 11°11'19.861"S 76°38'57.598"W LI5144 PACARAOS	 29/04/2026 11°11'19.881"S 76°38'57.558"W LI5144 PACARAOS	 29/04/2026 11°11'19.866"S 76°38'57.643"W LI5144 PACARAOS
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 29/04/2026 11°11'19.998"S 76°38'57.451"W LI5144 PACARAOS	 29/04/2026 11°11'19.981"S 76°38'57.531"W LI5144 PACARAOS	 29/04/2026 11°11'12.667"S 76°38'57.557"W LI5144 PACARAOS
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 29/04/2026 11°11'19.998"S 76°38'57.442"W LI5144 PACARAOS	 29/04/2026 11°11'19.704"S 76°38'57.442"W LI5144 PACARAOS	 29/04/2026 11°11'20.076"S 76°38'57.504"W LI5144 PACARAOS
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 29/04/2026 11°11'19.832"S 76°38'17.531"W LI5144 PACARAOS	 29/04/2026 11°11'19.13.104"S 76°38'57.019"W LI5144 PACARAOS	 29/04/2026 11°11'19.991"S 76°38'57.601"W LI5144 PACARAOS

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs**FOTO 1****FOTO 2****FOTO 3****REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)****FOTO 1****FOTO 2****FOTO 3****ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS****FOTO 1****FOTO 2****FOTO 3****TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)****FOTO 1****FOTO 2****FOTO 3****TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES****FOTO 1****FOTO 2****FOTO 3**

BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

