



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estación: JESUS DEL VALLE
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 06/05/2026 - 06/05/2026
Dirección: CP JESUS DEL VALLE
ID site: LI5031
CRQ: CRQ000000062598

Sticker Año mantenimiento



06/05/2026
11°30'51.057"S 77°11'43.965"W
LI5031 JESUS DEL VALLE

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



06/05/2026
11°30'51.046"S 77°11'43.955"W
LI5031 JESUS DEL VALLE

DURANTE



06/05/2026
11°30'51.127"S 77°11'43.955"W
LI5031 JESUS DEL VALLE

DESPUES



06/05/2026
11°30'51.158"S 77°11'44.299"W
LI5031 JESUS DEL VALLE

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



06/05/2026
11°30'51.044"S 77°11'43.955"W
LI5031 JESUS DEL VALLE

DURANTE



06/05/2026
11°30'51.255"S 77°11'43.955"W
LI5031 JESUS DEL VALLE


DESPUES



06/05/2026
11°30'51.046"S 77°11'43.955"W
LI5031 JESUS DEL VALLE


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




06/05/2026
11°30'51.193"S 77°11'43.689"W
LI5031 JESUS DEL VALLE

DURANTE



06/05/2026
11°30'51.496"S 77°11'43.938"W
LI5031 JESUS DEL VALLE

DESPUES



06/05/2026
11°30'51.398"S 77°11'43.991"W
LI5031 JESUS DEL VALLE

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos