



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estación: JESUS_DEL_VALLE
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 06/05/2026 - 06/05/2026
Dirección: CP JESUS DEL VALLE
ID site: LI5031
CRQ: CRQ000000062598

Sticker Año mantenimiento




06/05/2026
11°30'51.057"S 77°11'43.965"W
LI5031 JESUS DEL VALLE

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES




06/05/2026
11°30'51.121"S 77°11'43.912"W
LI5031 JESUS DEL VALLE

DURANTE



07/05/2026
11°30'50.913"S 77°11'44.620"W
LI5031 JESUS DEL VALLE

DESPUES



06/05/2026
11°30'51.119"S 77°11'43.965"W
LI5031 JESUS DEL VALLE

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



06/05/2026
11°30'51.253"S 77°11'43.935"W
LI5031 JESUS DEL VALLE

DURANTE



06/05/2026
11°30'51.163"S 77°11'43.925"W
LI5031 JESUS DEL VALLE


DESPUES



06/05/2026
11°30'51.094"S 77°11'43.861"W
LI5031 JESUS DEL VALLE

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



06/05/2026
11°30'51.092"S 77°11'43.887"W
LI5031 JESUS DEL VALLE

DURANTE



06/05/2026
11°30'51.185"S 77°11'43.853"W
LI5031 JESUS DEL VALLE

DESPUES



06/05/2026
11°30'51.182"S 77°11'43.861"W
LI5031 JESUS DEL VALLE



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales