



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: SANTA_CRUZ_HUAURA
Nombre de Localidad: IHUARI
Fecha: 01/05/2026 - 01/05/2026
Direccion: CERRO CONTUYUC
ID site: LI1545
CRQ: CRQ000000061656

Sticker Año mantenimiento



01/05/2026
11°3'50.895"S 76°56'53.817"W
LI1545 SANTA CRUZ HUAURA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



01/05/2026
11°3'50.898"S 76°56'53.817"W
LI1545 SANTA CRUZ HUAURA

DURANTE



01/05/2026
11°3'50.394"S 76°56'53.224"W
LI1545 SANTA CRUZ HUAURA


DESPUES



01/05/2026
11°3'50.828"S 76°56'53.813"W
LI1545 SANTA CRUZ HUAURA

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



01/05/2026
11°3'50.48"S 76°56'53.932"W
LI1545 SANTA CRUZ HUAURA

DURANTE



01/05/2026
11°3'50.178"S 76°56'53.522"W
LI1545 SANTA CRUZ HUAURA

DESPUES



01/05/2026
11°3'50.821"S 76°56'53.57"W
LI1545 SANTA CRUZ HUAURA

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



01/05/2026
11°4'53.664"S 76°56'54.636"W
LI1545 SANTA CRUZ HUAURA

DURANTE



01/05/2026
11°3'50.59"S 76°56'53.604"W
LI1545 SANTA CRUZ HUAURA

DESPUES



01/05/2026
11°3'50.12"S 76°56'53.922"W
LI1545 SANTA CRUZ HUAURA



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General