



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: SANTA CRUZ_HUAURA
Nombre de Localidad: IHUARI
Fecha: 01/05/2026 - 01/05/2026
Direccion: CERRO CONTUYUC
ID site: LI1545
CRQ: CRQ000000061656

Sticker Año mantenimiento

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



01/05/2026
11°3'50.895"S 76°56'53.817"W
LI1545 SANTA CRUZ HUAURA



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES

DURANTE

DESPUES



01/05/2026
11°3'50.895"S 76°56'53.817"W
LI1545 SANTA CRUZ HUAURA



01/05/2026
11°3'50.895"S 76°56'53.817"W
LI1545 SANTA CRUZ HUAURA



01/05/2026
11°3'50.897"S 76°56'53.817"W
LI1545 SANTA CRUZ HUAURA

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA


ANTES

DURANTE

DESPUES



01/05/2026
11°4'8.849"S 76°55'5.464"W
LI1545 SANTA CRUZ HUAURA



01/05/2026
11°3'35.746"S 76°55'55.917"W
LI1545 SANTA CRUZ HUAURA




01/05/2026
11°3'46.305"S 76°55'50.997"W
LI1545 SANTA CRUZ HUAURA

REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO


ANTES

DURANTE

DESPUES



01/05/2026
11°4'58.227"S 76°55'54.645"W
LI1545 SANTA CRUZ HUAURA




01/05/2026
11°4'53.124"S 76°55'54.665"W
LI1545 SANTA CRUZ HUAURA




01/05/2026
11°4'53.395"S 76°55'54.27"W
LI1545 SANTA CRUZ HUAURA

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC