




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: COCAYALTA
Nombre de Localidad: SANTA ROSA DE QUIVES
Fecha: 08/05/2026 - 08/05/2026
Direccion: CENTRO POBLADO COCAYALTA
ID site: LI4413
CRQ: CRQ000000064665


Sticker Año mantenimiento



08/05/2026
11°40'50.166"S 76°54'24.57"W
LI4413 COCAYALTA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
Cocayalta 15335, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 11°40'50.21256"
Longitud
W 76°54'24.65712"
Distancia
1 yd
Fecha
8/5/2026 11:04 a.m.
Altitud
813 yd a.s.l

REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



08/05/2026
11°40'50.394"S 76°54'24.642"W
LI4413 COCAYALTA

DURANTE



08/05/2026
11°40'50.394"S 76°54'24.642"W
LI4413 COCAYALTA

DESPUES



08/05/2026
11°40'50.166"S 76°54'24.684"W
LI4413 COCAYALTA

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



08/05/2026
11°40'50.208"S 76°54'24.612"W
LI4413 COCAYALTA

DURANTE



08/05/2026
11°40'50.232"S 76°54'24.622"W
LI4413 COCAYALTA

DESPUES



08/05/2026
11°40'50.256"S 76°54'24.587"W
LI4413 COCAYALTA

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



08/05/2026
11°40'50.208"S 76°54'24.612"W
LI4413 COCAYALTA

DURANTE



08/05/2026
11°40'50.322"S 76°54'24.612"W
LI4413 COCAYALTA

DESPUES



08/05/2026
11°40'50.216"S 76°54'24.587"W
LI4413 COCAYALTA



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General