




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: COCAYALTA
Nombre de Localidad: SANTA ROSA DE QUIVES
Fecha: 08/05/2026 - 08/05/2026
Dirección: CENTRO POBLADO COCAYALTA
ID site: LI4413
CRQ: CRQ000000064665


Sticker Año mantenimiento



08/05/2026
11°40'50.166"S 76°54'24.57"W
LI4413 COCAYALTA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
Cocayalta 15335, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 11°40'50.21256"
Longitud
W 76°54'24.65712"
Distancia
1 yd
Fecha
8/5/2026 11:04 a.m.
Altitud
813 yd a.s.l

LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



08/05/2026
11°40'50.322"S 76°54'24.758"W
LI4413 COCAYALTA

DURANTE



08/05/2026
11°40'50.064"S 76°54'24.514"W
LI4413 COCAYALTA

DESPUES



08/05/2026
11°40'50.262"S 76°54'24.684"W
LI4413 COCAYALTA

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



08/05/2026
11°40'50.166"S 76°54'24.45"W
LI4413 COCAYALTA

DURANTE



08/05/2026
11°40'50.202"S 76°54'24.474"W
LI4413 COCAYALTA

DESPUES



08/05/2026
11°40'50.16"S 76°54'24.444"W
LI4413 COCAYALTA

REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



08/05/2026
11°40'50.202"S 76°54'24.726"W
LI4413 COCAYALTA

DURANTE



08/05/2026
11°40'50.172"S 76°54'24.606"W
LI4413 COCAYALTA

DESPUES




08/05/2026
11°40'50.208"S 76°54'24.744"W
LI4413 COCAYALTA

REVISIÓN DE SUJECIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 08/05/2026 11°40'50.16"S 76°54'24.558"W LI4413 COCAAYALTA	 08/05/2026 11°40'50.274"S 76°54'24.756"W LI4413 COCAAYALTA	 08/05/2026 11°40'50.208"S 76°54'24.506"W LI4413 COCAAYALTA


REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)

ANTES	DURANTE	DESPUES
 08/05/2026 11°40'50.208"S 76°54'24.558"W LI4413 COCAAYALTA	 08/05/2026 11°40'50.112"S 76°54'24.558"W LI4413 COCAAYALTA	 08/05/2026 11°40'50.112"S 76°54'24.51"W LI4413 COCAAYALTA

LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO


ANTES	DURANTE	DESPUES
 08/05/2026 11°40'50.244"S 76°54'24.672"W LI4413 COCAAYALTA	 08/05/2026 11°40'50.22"S 76°54'24.636"W LI4413 COCAAYALTA	 08/05/2026 11°40'50.262"S 76°54'24.456"W LI4413 COCAAYALTA

REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO

ANTES	DURANTE	DESPUES
 08/05/2026 11°40'50.244"S 76°54'24.414"W LI4413 COCAAYALTA	 08/05/2026 11°40'50.19"S 76°54'24.57"W LI4413 COCAAYALTA	 08/05/2026 11°40'50.166"S 76°54'24.456"W LI4413 COCAAYALTA



CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC