


	REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Energia LBT		
Nombre de la Estacion: COCAYALTA Nombre de Localidad: SANTA ROSA DE QUIVES Fecha: 08/05/2026 - 08/05/2026 Direccion: CENTRO POBLADO COCAYALTA ID site: LI4413 CRQ: CRQ000000064665			
Sticker Año mantenimiento		Letrero de Localidad beneficiaria o GPS	
 08/05/2026 11°40'50.166"S 76°54'24.57"W LI4413 COCAYALTA		 Dirección Cocayalta 15335, Gobierno Regional de Lima, Perú Latitud S 11°40'50.21256" Longitud W 76°54'24.65712" Fecha 8/5/2026 11:04 a.m. Altitud 813 yd a.s.l Distancia 1 yd	
LIMPIEZA Y AJUSTE DEL TRANSFORMADOR (E/R): (DE CORRESPONDER)			
ANTES		DURANTE	DESPUES
N/A		N/A	N/A
LIMPIEZA Y MEDICION DE AISLAMIENTO DE CONDUCTOR			
ANTES		DURANTE	DESPUES
 08/05/2026 11°40'46.386"S 76°54'22.722"W LI4413 COCAYALTA	 08/05/2026 11°40'46.662"S 76°54'22.594"W LI4413 COCAYALTA	 08/05/2026 11°40'46.756"S 76°54'24.694"W LI4413 COCAYALTA	
MEDICION Y MANTENIMIENTO DE SPAT EN TRANSFORMADOR (E/R): (DE CORRESPONDER)			
ANTES		DURANTE	DESPUES
N/A		N/A	N/A

CHECKLIST - SISTEMA DE ENERGIA LBT

Sistema LBT	Estado	
Línea Eléctrica	NO	Limpieza y ajuste aisladores, apartarrayos, punto de seccionamiento PSEC y ferretería eléctrica
Voltaje AC	OK	Verificar que los valores de voltaje estén en el rango
Interru. termomagnéticos	OK	Verificar el buen estado de los interruptores
Línea electrica	NO	Limpieza y ajuste de aisladores y ferretería eléctrica de cada estructura (Postes)
transformador	NO	Limpieza y ajuste de componentes del tablero eléctrico de la PSEC
Línea electrica	OK	Medición de aislamiento cable autoportante de BT
Conductores eléctricos	OK	Verificar el buen estado de los conductores eléctricos
Líneas electricas	NO	Verificacion de franja de servidumbre
Conectores y terminales	OK	Observar el buen estado de los conectores y terminales