




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estacion: POMAMAYO
Nombre de Localidad: OYON
Fecha: 08/05/2026 - 08/05/2026
Direccion: CENTRO POBLADO POMAMAYO
ID site: LI5778
CRQ: CRQ00000064323

Sticker Año mantenimiento




08/05/2026
10°38'16.998"S 76°46'10.068"W
LI5778 POMAMAYO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



08/05/2026
10°38'17.148"S 76°46'10.572"W
LI5778 POMAMAYO

DURANTE



08/05/2026
10°38'17.082"S 76°46'10.248"W
LI5778 POMAMAYO

DESPUES



08/05/2026
10°38'17.004"S 76°46'10.206"W
LI5778 POMAMAYO

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



08/05/2026
10°38'17.01"S 76°46'10.278"W
LI5778 POMAMAYO

DURANTE



08/05/2026
10°38'16.998"S 76°46'10.296"W
LI5778 POMAMAYO


DESPUES



08/05/2026
10°38'17.082"S 76°46'10.278"W
LI5778 POMAMAYO


LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



08/05/2026
10°38'17.058"S 76°46'10.285"W
LI5778 POMAMAYO

DURANTE



08/05/2026
10°38'16.998"S 76°46'10.296"W
LI5778 POMAMAYO

DESPUES



08/05/2026
10°38'17.045"S 76°46'10.294"W
LI5778 POMAMAYO



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales