




REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estación: PACARAN_FITEL
Nombre de Localidad: PACARAN
Fecha: 08/05/2026 - 08/05/2026
Dirección: CP PACARAN MZ C LT 5
ID site: LI3893
CRQ: CRQ000000064736

Sticker Año mantenimiento

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES

DURANTE

DESPUES



BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES

DURANTE

DESPUES



PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES

DURANTE

DESPUES



BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 08/05/2026 12°51'52.548"S 76°3'14.711"W L13893 PACARAN FITEL 2019	 08/05/2026 12°51'52.49"S 76°3'14.661"W L13893 PACARAN FITEL 2019	 08/05/2026 12°51'52.468"S 76°3'14.667"W L13893 PACARAN FITEL 2019

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 08/05/2026 12°51'52.433"S 76°3'14.715"W L13893 PACARAN FITEL 2019	 08/05/2026 12°51'52.463"S 76°3'14.665"W L13893 PACARAN FITEL 2019	 08/05/2026 12°51'52.634"S 76°3'14.488"W L13893 PACARAN FITEL 2019

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 08/05/2026 12°51'52.548"S 76°3'14.768"W L13893 PACARAN FITEL 2019	 08/05/2026 12°51'52.423"S 76°3'14.669"W L13893 PACARAN FITEL 2019	 08/05/2026 12°51'52.519"S 76°3'14.659"W L13893 PACARAN FITEL 2019

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general