



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Energia LBT

Nombre de la Estacion: JESUS_DEL_VALLE
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 07/05/2026 - 07/05/2026
Direccion: CP JESUS DEL VALLE
ID site: LI5031
CRQ: CRQ000000062594

Sticker Año mantenimiento



07/05/2026
11°30'51.231"S 77°11'43.977"W
LI5031 JESUS DEL VALLE

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA Y AJUSTE DEL TRANSFORMADOR (E/R): (DE CORRESPONDER)

ANTES

N/A

DURANTE

N/A

DESPUES

N/A

LIMPIEZA Y MEDICION DE AISLAMIENTO DE CONDUCTOR

ANTES



07/05/2026
11°30'47.011"S 77°11'46.723"W
LI5031 JESUS DEL VALLE

DURANTE



07/05/2026
11°30'47.065"S 77°11'46.633"W
LI5031 JESUS DEL VALLE

DESPUES



07/05/2026
11°30'47.011"S 77°11'46.561"W
LI5031 JESUS DEL VALLE

MEDICION Y MANTENIMIENTO DE SPAT EN TRANSFORMADOR (E/R): (DE CORRESPONDER)

ANTES

N/A

DURANTE

N/A

DESPUES

N/A

CHECKLIST - SISTEMA DE ENERGIA LBT

Sistema LBT	Estado	
Línea Eléctrica	OK	Limpieza y ajuste aisladores, apartarrayos, punto de seccionamiento PSEC y ferretería eléctrica
Voltaje AC	OK	Verificar que los valores de voltaje estén en el rango
Interru. termomagnéticos	OK	Verificar el buen estado de los interruptores
Línea electrica	OK	Limpieza y ajuste de aisladores y ferretería eléctrica de cada estructura (Postes)
transformador	OK	Limpieza y ajuste de componentes del tablero eléctrico de la PSEC
Línea electrica	OK	Medición de aislamiento cable autoportante de BT
Conductores eléctricos	OK	Verificar el buen estado de los conductores eléctricos
Líneas electricas	OK	Verificacion de franja de servidumbre
Conectores y terminales	OK	Observar el buen estado de los conectores y terminales