



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: CUPICHE
Nombre de Localidad: SANTA EULALIA
Fecha: 08/05/2026 - 08/05/2026
Dirección: LOTE DE TERRENO AGRICOLA DENOMINADO UNIDAD CATASTRAL N 00914 (UBICADO EN EL LUGAR DENOMINADO HUACHINGA)
ID site: LI5100
CRQ: CRQ000000064054

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3




SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 08/05/2026 11°54'48.997"S 76°36'47.42"W LI5100 CUPICHE	 08/05/2026 11°54'44.472"S 76°36'47.112"W LI5100 CUPICHE	 08/05/2026 11°54'44.406"S 76°36'47.202"W LI5100 CUPICHE
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 08/05/2026 11°54'44.472"S 76°36'46.962"W LI5100 CUPICHE	 08/05/2026 11°54'44.499"S 76°36'47.004"W LI5100 CUPICHE	 08/05/2026 11°54'49.038"S 76°36'47.488"W LI5100 CUPICHE
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 08/05/2026 11°54'44.465"S 76°36'47.179"W LI5100 CUPICHE	 08/05/2026 11°54'44.466"S 76°36'47.064"W LI5100 CUPICHE	 08/05/2026 11°54'44.488"S 76°36'47.189"W LI5100 CUPICHE
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 08/05/2026 11°54'44.292"S 76°36'46.924"W LI5100 CUPICHE	 08/05/2026 11°54'44.274"S 76°36'47.184"W LI5100 CUPICHE	 08/05/2026 11°54'43.328"S 76°36'46.854"W LI5100 CUPICHE
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 08/05/2026 11°54'44.766"S 76°36'47.148"W LI5100 CUPICHE	 08/05/2026 11°54'43.411"S 76°36'47.148"W LI5100 CUPICHE	 08/05/2026 11°54'44.586"S 76°36'46.908"W LI5100 CUPICHE


GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's




REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3

