



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: ESPIRITU_SANTO_DE_PALO
Nombre de Localidad: SAN VICENTE DE CAÑETE
Fecha: 08/05/2026 - 08/05/2026
Direccion: CP ESPIRITU SANTO DE PALO
ID site: LI4583
CRQ: CRQ000000064644

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
08/05/2026 13°7'37.114"S 76°18'13.434"W LI4583 ESPIRITU SANTO DE PALO	08/05/2026 13°7'37.121"S 76°18'13.429"W LI4583 ESPIRITU SANTO DE PALO	08/05/2026 13°7'37.122"S 76°18'13.434"W LI4583 ESPIRITU SANTO DE PALO
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
08/05/2026 13°7'37.122"S 76°18'13.516"W LI4583 ESPIRITU SANTO DE PALO	08/05/2026 13°7'37.046"S 76°18'13.509"W LI4583 ESPIRITU SANTO DE PALO	08/05/2026 13°7'37.041"S 76°18'13.511"W LI4583 ESPIRITU SANTO DE PALO
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
08/05/2026 13°7'37.191"S 76°18'13.546"W LI4583 ESPIRITU SANTO DE PALO	08/05/2026 13°7'37.107"S 76°18'13.429"W LI4583 ESPIRITU SANTO DE PALO	08/05/2026 13°7'37.113"S 76°18'13.424"W LI4583 ESPIRITU SANTO DE PALO
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
08/05/2026 13°7'37.061"S 76°18'13.373"W LI4583 ESPIRITU SANTO DE PALO	08/05/2026 13°7'37.041"S 76°18'13.269"W LI4583 ESPIRITU SANTO DE PALO	08/05/2026 13°7'37.272"S 76°18'13.688"W LI4583 ESPIRITU SANTO DE PALO
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
08/05/2026 13°7'37.121"S 76°18'13.497"W LI4583 ESPIRITU SANTO DE PALO	08/05/2026 13°7'37.144"S 76°18'13.524"W LI4583 ESPIRITU SANTO DE PALO	08/05/2026 13°7'36.32"S 76°18'13.046"W LI4583 ESPIRITU SANTO DE PALO

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1



FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

