




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: REP_OYON
Nombre de Localidad: OYON
Fecha: 09/05/2026 - 09/05/2026
Direccion: CAM. PEATONAL S/N, EXTENSION DE PROP. DE LA COM. CAMPESINA DE OYON
ID site: LI8913
CRQ: CRQ000000064346

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

N/A

FOTO 4

N/A

FOTO 5

N/A

FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

N/A

SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 09/05/2026 10°39'32.016"S 76°46'36.204"W LI8930 REP OYON	 09/05/2026 10°39'32.016"S 76°46'36.222"W LI8930 REP OYON	 09/05/2026 10°39'31.991"S 76°46'36.216"W LI8930 REP OYON
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 09/05/2026 10°39'32.022"S 76°46'36.276"W LI8930 REP OYON	 09/05/2026 10°39'32.064"S 76°46'36.234"W LI8930 REP OYON	 09/05/2026 10°39'32.04"S 76°46'36.264"W LI8930 REP OYON
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 09/05/2026 10°40'5.177"S 76°46'20.729"W LI8930 REP OYON	 09/05/2026 10°39'32.088"S 76°46'36.354"W LI8930 REP OYON	 09/05/2026 10°39'31.902"S 76°46'36.342"W LI8930 REP OYON
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
N/A	N/A	N/A
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 09/05/2026 10°39'31.98"S 76°46'36.192"W LI8930 REP OYON	 09/05/2026 10°39'31.98"S 76°46'36.18"W LI8930 REP OYON	 09/05/2026 10°39'31.872"S 76°46'36.264"W LI8930 REP OYON

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

N/A

N/A

N/A

REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3




ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3




TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2




FOTO 3

N/A

CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

N/A