



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estacion: REP_OYON
Nombre de Localidad: OYON
Fecha: 09/05/2026 - 09/05/2026
Dirección: CAM. PEATONAL S/N, EXTENSION DE PROP. DE LA COM. CAMPESINA DE OYON
ID site: LI8913
CRQ: CRQ000000064346

Sticker Año mantenimiento



09/05/2026
10°40'0.272"S 76°46'22.027"W
LI8913 REP OYON

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



09/05/2026
10°39'32.058"S 76°46'22.027"W
LI8913 REP OYON

DURANTE



09/05/2026
10°39'31.992"S 76°46'22.027"W
LI8913 REP OYON

DESPUES



09/05/2026
10°39'32.045"S 76°46'22.027"W
LI8913 REP OYON

BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



09/05/2026
10°39'31.992"S 76°46'22.027"W
LI8913 REP OYON

DURANTE



09/05/2026
10°39'31.992"S 76°46'22.027"W
LI8913 REP OYON

DESPUES



09/05/2026
10°39'31.992"S 76°46'22.027"W
LI8913 REP OYON


PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



09/05/2026
10°39'31.979"S 76°46'22.027"W
LI8913 REP OYON

DURANTE



09/05/2026
10°39'31.979"S 76°46'22.027"W
LI8913 REP OYON

DESPUES



09/05/2026
10°39'31.955"S 76°46'22.027"W
LI8913 REP OYON

BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 09/05/2026 10°39'32.028"S 76°46'36.634"W LI8913 REP OYON	 09/05/2026 10°39'31.92"S 76°46'36.52"W LI8913 REP OYON	 09/05/2026 10°39'52.184"S 76°46'36.63"W LI8913 REP OYON

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 09/05/2026 10°39'32.064"S 76°46'36.792"W LI8913 REP OYON	 09/05/2026 10°39'32.184"S 76°46'36.57"W LI8913 REP OYON	 09/05/2026 10°39'52.184"S 76°46'36.63"W LI8913 REP OYON

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 09/05/2026 10°39'32.015"S 76°46'36.304"W LI8913 REP OYON	 09/05/2026 10°39'32.046"S 76°46'36.684"W LI8913 REP OYON	 09/05/2026 10°39'52.182"S 76°46'36.624"W LI8913 REP OYON

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general