






## REPORTE FOTOGRÁFICO - Observaciones Internas

**Nombre de la Estacion:** LETICIA  
**Nombre de Localidad:** SANTA ROSA DE QUIVES  
**Fecha:** 11/05/2026 - 11/05/2026  
**Dirección:** CENTRO POBLADO LETICIA  
**ID site:** LI4409  
**CRQ:** CRQ000000066553

### Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



| PAREDES Y COLUMNAS CON FISURAS              |        | CRITICIDAD | BAJA   |
|---------------------------------------------|--------|------------|--------|
| FOTO 1                                      | FOTO 2 | FOTO 3     | FOTO 3 |
|                                             |        |            |        |
| PAREDES Y COLUMNAS CON PROBLEMAS DE PINTURA |        | CRITICIDAD | BAJA   |
| FOTO 1                                      | FOTO 2 | FOTO 3     | FOTO 3 |
|                                             |        |            |        |
| CORCERTINA OXIDADA                          |        | CRITICIDAD | BAJA   |
| FOTO 1                                      | FOTO 2 | FOTO 3     | FOTO 3 |
|                                             |        |            |        |

|                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CONCRETO DESPRENDIDO                                                               |                                                                                      | CRITICIDAD                                                                            | BAJA |
| FOTO 1                                                                             | FOTO 2                                                                               | FOTO 3                                                                                |      |
|    |    |    |      |
| BASES DE TORRES CON FISURAS                                                        |                                                                                      | CRITICIDAD                                                                            | BAJA |
| FOTO 1                                                                             | FOTO 2                                                                               | FOTO 3                                                                                |      |
|    |    |    |      |
| TORRE OXIDADA                                                                      |                                                                                      | CRITICIDAD                                                                            | BAJA |
| FOTO 1                                                                             | FOTO 2                                                                               | FOTO 3                                                                                |      |
|   |   |   |      |
| OTRAS OBSERVACIONES                                                                |                                                                                      |                                                                                       |      |
| SEGURIDAD FISICA / RADIOFRECUENCIA                                                 | SIST. ENERGIA BAJA-MEDIA TENSION                                                     | RECTIFICADOR,CARGADOR Y BB / SPD                                                      |      |
|  |  |  |      |
| TORRES                                                                             | SPAT / OBRAS CIVILES                                                                 | CLIMATIZACION AA                                                                      |      |
|  |  |  |      |