




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Energía LBT


Nombre de la Estación: LETICIA
Nombre de Localidad: SANTA ROSA DE QUIVES
Fecha: 11/05/2026 - 11/05/2026
Dirección: CENTRO POBLADO LETICIA
ID site: LI4409
CRQ: CRQ000000066554

Sticker Año mantenimiento



11/05/2026
11°42'5.254"S 76°51'56.182"W
LI4409 LETICIA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA Y AJUSTE DEL TRANSFORMADOR (E/R): (DE CORRESPONDER)

ANTES

N/A

DURANTE

N/A

DESPUES

N/A

LIMPIEZA Y MEDICION DE AISLAMIENTO DE CONDUCTOR


ANTES



DURANTE



DESPUES



MEDICION Y MANTENIMIENTO DE SPAT EN TRANSFORMADOR (E/R): (DE CORRESPONDER)

ANTES

N/A

DURANTE

N/A

DESPUES

N/A

CHECKLIST - SISTEMA DE ENERGIA LBT

Sistema LBT	Estado	
Línea Eléctrica	NO	Limpieza y ajuste aisladores, apartarrayos, punto de seccionamiento PSEC y ferretería eléctrica
Voltaje AC	OK	Verificar que los valores de voltaje estén en el rango
Interru. termomagnéticos	OK	Verificar el buen estado de los interruptores
Línea electrica	NO	Limpieza y ajuste de aisladores y ferretería eléctrica de cada estructura (Postes)
transformador	NO	Limpieza y ajuste de componentes del tablero eléctrico de la PSEC
Línea electrica	OK	Medición de aislamiento cable autoportante de BT
Conductores eléctricos	OK	Verificar el buen estado de los conductores eléctricos
Líneas electricas	NO	Verificacion de franja de servidumbre
Conectores y terminales	OK	Observar el buen estado de los conectores y terminales