




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estacion: CATAPALLA LURIN
Nombre de Localidad: LUNAHUANA
Fecha: 11/05/2026 - 11/05/2026
Dirección: CERRO SAN PEDRO ANEXO CATAPALLA
ID site: LI0926
CRQ: CRQ000000066713

Sticker Año mantenimiento




11/05/2026
12°54'46.117"S 76°6'55.748"W
LI0926 CATAPALLA LURIN

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



11/05/2026
12°54'46.166"S 76°6'55.91"W
LI0926 CATAPALLA LURIN

DURANTE



11/05/2026
12°54'46.179"S 76°6'55.902"W
LI0926 CATAPALLA LURIN


DESPUES



11/05/2026
12°54'46.104"S 76°6'55.872"W
LI0926 CATAPALLA LURIN

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



11/05/2026
12°54'45.756"S 76°6'55.517"W
LI0926 CATAPALLA LURIN

DURANTE



11/05/2026
12°54'46.138"S 76°6'56.03"W
LI0926 CATAPALLA LURIN

DESPUES



11/05/2026
12°54'45.888"S 76°6'55.889"W
LI0926 CATAPALLA LURIN

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



11/05/2026
12°54'46.05"S 76°6'55.89"W
LI0926 CATAPALLA LURIN

DURANTE



11/05/2026
12°54'46.042"S 76°6'55.874"W
LI0926 CATAPALLA LURIN

DESPUES



11/05/2026
12°54'46.055"S 76°6'55.824"W
LI0926 CATAPALLA LURIN



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales