




REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estación: CANCHACALLA
Nombre de Localidad: SAN MATEO DE OTAO
Fecha: 12/05/2026 - 12/05/2026
Dirección: CP CANCHACALLA
ID site: LI5219
CRQ: CRQ000000067510

Sticker Año mantenimiento



Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



DURANTE



DESPUES



BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



DURANTE



DESPUES



PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



DURANTE



DESPUES



BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 12/05/2026 11°50'38.222°S 76°31'54.050°W L15219 CANCHACALLA	 12/05/2026 11°50'38.142°S 76°31'54.12°W L15219 CANCHACALLA	 12/05/2026 11°50'37.98°S 76°31'54.248°W L15219 CANCHACALLA

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 12/05/2026 11°50'38.088°S 76°31'53.954°W L15219 CANCHACALLA	 12/05/2026 11°50'37.784°S 76°31'53.044°W L15219 CANCHACALLA	 12/05/2026 11°50'37.996°S 76°31'54.708°W L15219 CANCHACALLA

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 12/05/2026 11°50'38.292°S 76°31'54.258°W L15219 CANCHACALLA	 12/05/2026 11°50'38.162°S 76°31'54.688°W L15219 CANCHACALLA	 12/05/2026 11°50'38.172°S 76°31'54.38°W L15219 CANCHACALLA

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general