



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A


Nombre de la Estacion: CANCHACALLA
Nombre de Localidad: SAN MATEO DE OTAO
Fecha: 12/05/2026 - 12/05/2026
Dirección: CP CANCHACALLA
ID site: LI5219
CRQ: CRQ000000067510

Sticker Año mantenimiento




12/05/2026
11°50'38.267"S 76°31'53.989"W
LI5219 CANCHACALLA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



12/05/2026
11°50'36.93"S 76°31'54.744"W
LI5219 CANCHACALLA

DURANTE



12/05/2026
11°50'38.07"S 76°31'54.306"W
LI5219 CANCHACALLA

DESPUES



12/05/2026
11°50'38.208"S 76°31'54.066"W
LI5219 CANCHACALLA

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



12/05/2026
11°50'38.184"S 76°31'54.066"W
LI5219 CANCHACALLA

DURANTE



12/05/2026
11°50'38.355"S 76°31'54.036"W
LI5219 CANCHACALLA

DESPUES



12/05/2026
11°50'38.186"S 76°31'54.018"W
LI5219 CANCHACALLA

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



12/05/2026
11°50'38.208"S 76°31'54.066"W
LI5219 CANCHACALLA

DURANTE



12/05/2026
11°50'38.255"S 76°31'54.036"W
LI5219 CANCHACALLA

DESPUES



12/05/2026
11°50'38.328"S 76°31'54.066"W
LI5219 CANCHACALLA



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales