



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: SAN JUAN DE LANCA
Nombre de Localidad: SAN MATEO DE OTAO
Fecha: 13/05/2026 - 13/05/2026
Direccion: CENTRO POBLADO SAN JUAN DE LANCA
ID site: LI5214
CRQ: CRQ000000066554

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



13/05/2026
11°52'30.654"S 76°32'22.506"W
LI5214 SAN JUAN DE LANCA

TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



13/05/2026
11°52'30.747"S 76°32'22.532"W
LI5214 SAN JUAN DE LANCA

FOTO 2



13/05/2026
11°52'30.654"S 76°32'22.506"W
LI5214 SAN JUAN DE LANCA

FOTO 3

N/A

FOTO 4

N/A

FOTO 5

N/A

FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



13/05/2026
11°52'30.586"S 76°32'22.428"W
LI5214 SAN JUAN DE LANCA

FOTO 2




13/05/2026
11°52'30.654"S 76°32'22.482"W
LI5214 SAN JUAN DE LANCA

FOTO 3



13/05/2026
11°52'30.703"S 76°32'22.556"W
LI5214 SAN JUAN DE LANCA

SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 13/05/2026 11°52'30.671"S 76°32'22.505"W LIS214 SAN JUAN DE LANCA	 13/05/2026 11°52'30.611"S 76°32'22.554"W LIS214 SAN JUAN DE LANCA	 13/05/2026 11°52'30.609"S 76°32'22.561"W LIS214 SAN JUAN DE LANCA
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 13/05/2026 11°52'30.68"S 76°32'22.518"W LIS214 SAN JUAN DE LANCA	 13/05/2026 11°52'30.667"S 76°32'22.487"W LIS214 SAN JUAN DE LANCA	 13/05/2026 11°52'30.694"S 76°32'22.494"W LIS214 SAN JUAN DE LANCA
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 13/05/2026 11°52'30.603"S 76°32'22.532"W LIS214 SAN JUAN DE LANCA	 13/05/2026 11°52'30.67"S 76°32'22.435"W LIS214 SAN JUAN DE LANCA	 13/05/2026 11°52'30.696"S 76°32'22.485"W LIS214 SAN JUAN DE LANCA
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 13/05/2026 11°52'30.377"S 76°32'22.664"W LIS214 SAN JUAN DE LANCA	 13/05/2026 11°52'30.363"S 76°32'22.639"W LIS214 SAN JUAN DE LANCA	 13/05/2026 11°52'30.388"S 76°32'22.397"W LIS214 SAN JUAN DE LANCA
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 13/05/2026 11°52'30.602"S 76°32'22.451"W LIS214 SAN JUAN DE LANCA	 13/05/2026 11°52'30.576"S 76°32'22.437"W LIS214 SAN JUAN DE LANCA	 13/05/2026 11°52'30.594"S 76°32'22.397"W LIS214 SAN JUAN DE LANCA

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs


FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS


FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1





FOTO 2



FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

