




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Energia LBT

Nombre de la Estacion: CANCHACALLA
Nombre de Localidad: SAN MATEO DE OTAO
Fecha: 13/05/2026 - 13/05/2026
Direccion: CP CANCHACALLA
ID site: LI5219
CRQ: CRQ000000067510

Sticker Año mantenimiento

N/A

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA Y AJUSTE DEL TRANSFORMADOR (E/R): (DE CORRESPONDER)

ANTES

DURANTE

DESPUES

N/A

N/A

N/A

LIMPIEZA Y MEDICION DE AISLAMIENTO DE CONDUCTOR

ANTES

DURANTE

DESPUES



MEDICION Y MANTENIMIENTO DE SPAT EN TRANSFORMADOR (E/R): (DE CORRESPONDER)

ANTES

DURANTE

DESPUES

N/A

N/A

N/A

CHECKLIST - SISTEMA DE ENERGIA LBT

Sistema LBT	Estado	
Línea Eléctrica	NO	Limpieza y ajuste aisladores, apartarrayos, punto de seccionamiento PSEC y ferretería eléctrica
Voltaje AC	OK	Verificar que los valores de voltaje estén en el rango
Interru. termomagnéticos	OK	Verificar el buen estado de los interruptores
Línea electrica	NO	Limpieza y ajuste de aisladores y ferretería eléctrica de cada estructura (Postes)
transformador	OK	Limpieza y ajuste de componentes del tablero eléctrico de la PSEC
Línea electrica	OK	Medición de aislamiento cable autoportante de BT
Conductores eléctricos	OK	Verificar el buen estado de los conductores eléctricos
Líneas electricas	NO	Verificacion de franja de servidumbre
Conectores y terminales	OK	Observar el buen estado de los conectores y terminales