



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estacion: UPACA
Nombre de Localidad: PATIVILCA
Fecha: 15/05/2026 - 15/05/2026
Direccion: CERRO UPACA
ID site: LI1164
CRQ: CRQ000000066399

Sticker Año mantenimiento

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES

DURANTE

DESPUES



BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES

DURANTE

DESPUES



PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES

DURANTE

DESPUES



BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 15/05/2026 10°40'56.106"S 77°45'26.73"W LI1164 UPACA	 15/05/2026 10°40'56.07"S 77°45'26.754"W LI1164 UPACA	 15/05/2026 10°40'56.16"S 77°45'26.7"W LI1164 UPACA

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 15/05/2026 10°40'56.112"S 77°45'26.73"W LI1164 UPACA	 15/05/2026 10°40'56.07"S 77°45'26.754"W LI1164 UPACA	 15/05/2026 10°40'56.112"S 77°45'26.73"W LI1164 UPACA

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 15/05/2026 10°40'57.543"S 77°45'26.73"W LI1164 UPACA	 15/05/2026 10°40'56.16"S 77°45'26.7"W LI1164 UPACA	 15/05/2026 10°40'56.986"S 77°45'26.78"W LI1164 UPACA

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		
15/05/2026 10°40'56.094"S 77°45'25.796"W LH1164 UPACA	15/05/2026 10°40'56.052"S 77°45'25.772"W LH1164 UPACA	15/05/2026 10°40'56.166"S 77°45'25.83"W LH1164 UPACA
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		
15/05/2026 10°40'56.31"S 77°45'25.892"W LH1164 UPACA	15/05/2026 10°40'56.484"S 77°45'25.892"W LH1164 UPACA	15/05/2026 10°40'56.328"S 77°45'25.862"W LH1164 UPACA
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		
15/05/2026 10°40'56.052"S 77°45'25.892"W LH1164 UPACA	15/05/2026 10°40'56.1"S 77°45'25.855"W LH1164 UPACA	15/05/2026 10°40'56.046"S 77°45'25.748"W LH1164 UPACA
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		
15/05/2026 10°40'56.04"S 77°45'25.834"W LH1164 UPACA	15/05/2026 10°40'56.052"S 77°45'25.772"W LH1164 UPACA	15/05/2026 10°40'56.058"S 77°45'25.832"W LH1164 UPACA

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general