




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: SANTA ROSA DE QUIVEZ
Nombre de Localidad: SANTA ROSA DE QUIVES
Fecha: 15/05/2026 - 15/05/2026
Dirección: URB MAGDALENA S/N
ID site: LI0930
CRQ: CRQ000000067617

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1





FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 15/05/2026 11°40'0.426"S 76°48'54.336"W LI0930 SANTA ROSA DE QUIVEZ	 15/05/2026 11°40'0.474"S 76°48'54.132"W LI0930 SANTA ROSA DE QUIVEZ	 15/05/2026 11°40'0.426"S 76°48'54.166"W LI0930 SANTA ROSA DE QUIVEZ
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 15/05/2026 11°40'0.276"S 76°48'54.288"W LI0930 SANTA ROSA DE QUIVEZ	 15/05/2026 11°40'0.228"S 76°48'54.3"W LI0930 SANTA ROSA DE QUIVEZ	 15/05/2026 11°40'0.216"S 76°48'54.312"W LI0930 SANTA ROSA DE QUIVEZ
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 15/05/2026 11°40'0.276"S 76°48'54.12"W LI0930 SANTA ROSA DE QUIVEZ	 15/05/2026 11°40'0.432"S 76°48'54.258"W LI0930 SANTA ROSA DE QUIVEZ	 15/05/2026 11°40'0.276"S 76°48'54.108"W LI0930 SANTA ROSA DE QUIVEZ
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 15/05/2026 11°40'0.024"S 76°48'54.362"W LI0930 SANTA ROSA DE QUIVEZ	 15/05/2026 11°40'0.192"S 76°48'54.56"W LI0930 SANTA ROSA DE QUIVEZ	 15/05/2026 11°40'0.216"S 76°48'54.366"W LI0930 SANTA ROSA DE QUIVEZ
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 15/05/2026 11°40'0.342"S 76°48'54.084"W LI0930 SANTA ROSA DE QUIVEZ	 15/05/2026 11°40'0.318"S 76°48'54.078"W LI0930 SANTA ROSA DE QUIVEZ	 15/05/2026 11°40'0.326"S 76°48'54.072"W LI0930 SANTA ROSA DE QUIVEZ


GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 15/05/2026 11°40'0.288"S 76°48'54.174"W LI0930 SANTA ROSA DE QUIVEZ	 15/05/2026 11°40'0.342"S 76°48'54.09"W LI0930 SANTA ROSA DE QUIVEZ	 15/05/2026 11°40'0.324"S 76°48'54.108"W LI0930 SANTA ROSA DE QUIVEZ

REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 15/05/2026 11°40'0.384"S 76°48'54.252"W LI0930 SANTA ROSA DE QUIVEZ	 15/05/2026 11°40'0.318"S 76°48'54.264"W LI0930 SANTA ROSA DE QUIVEZ	 15/05/2026 11°40'0.384"S 76°48'54.228"W LI0930 SANTA ROSA DE QUIVEZ

ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 15/05/2026 11°40'0.414"S 76°48'54.174"W LI0930 SANTA ROSA DE QUIVEZ	 15/05/2026 11°41'44.151"S 76°49'26.357"W LI0930 SANTA ROSA DE QUIVEZ	 15/05/2026 11°40'0.366"S 76°48'54.222"W LI0930 SANTA ROSA DE QUIVEZ

TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 15/05/2026 11°40'0.374"S 76°48'54.276"W LI0930 SANTA ROSA DE QUIVEZ	 15/05/2026 11°40'0.342"S 76°48'54.270"W LI0930 SANTA ROSA DE QUIVEZ	 15/05/2026 11°40'0.333"S 76°48'54.294"W LI0930 SANTA ROSA DE QUIVEZ

TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
N/A	N/A	N/A

BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




15/05/2026
11°40'0.366"S 76°48'54.27"W
LI0930 SANTA ROSA DE QUIVEZ

FOTO 2



15/05/2026
11°40'0.306"S 76°48'54.324"W
LI0930 SANTA ROSA DE QUIVEZ

FOTO 3



15/05/2026
11°40'0.354"S 76°48'54.222"W
LI0930 SANTA ROSA DE QUIVEZ

CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



15/05/2026
11°40'0.442"S 76°48'54.174"W
LI0930 SANTA ROSA DE QUIVEZ

FOTO 2



15/05/2026
11°40'0.486"S 76°48'54.126"W
LI0930 SANTA ROSA DE QUIVEZ

FOTO 3



15/05/2026
11°40'0.552"S 76°48'54.108"W
LI0930 SANTA ROSA DE QUIVEZ