



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A


Nombre de la Estación: VINAC
Nombre de Localidad: MADEAN
Fecha: 15/05/2026 - 15/05/2026
Dirección: CERRO VIRU RUMI ANEXO VIZCAYAVIÑACAUYOSLIMA
ID site: LI1195
CRQ: CRQ000000067292

Sticker Año mantenimiento




15/05/2026
12°56'59.4"S 75°46'51.87"W
LI1195 VIÑAC

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



DURANTE




DESPUES



LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



DURANTE



DESPUES



LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES




DURANTE



DESPUES





CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales