



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: JECUAN
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 18/05/2026 - 18/05/2026
Direccion: CP JECUAN
ID site: LI4944
CRQ: CRQ000000070160

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

FOTO 4

N/A

FOTO 5

N/A

FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 18/05/2026 11°28'5.252"S 77°16'17.832"W LI4944 JECUAN	 18/05/2026 11°28'5.292"S 77°16'19.362"W LI4944 JECUAN	 18/05/2026 11°28'5.25"S 77°16'19.662"W LI4944 JECUAN
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 18/05/2026 11°28'5.142"S 77°16'19.62"W LI4944 JECUAN	 18/05/2026 11°28'5.202"S 77°16'20.028"W LI4944 JECUAN	 18/05/2026 11°28'5.274"S 77°16'20.088"W LI4944 JECUAN
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 18/05/2026 11°28'5.388"S 77°16'20.052"W LI4944 JECUAN	 18/05/2026 11°28'5.202"S 77°16'20.028"W LI4944 JECUAN	 18/05/2026 11°28'5.19"S 77°16'20.074"W LI4944 JECUAN
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 18/05/2026 11°28'5.064"S 77°16'20.032"W LI4944 JECUAN	 18/05/2026 11°28'5.052"S 77°16'20.022"W LI4944 JECUAN	 18/05/2026 11°28'5.442"S 77°16'19.622"W LI4944 JECUAN
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 18/05/2026 11°28'5.614"S 77°16'19.752"W LI4944 JECUAN	 18/05/2026 11°28'5.59"S 77°16'19.732"W LI4944 JECUAN	 18/05/2026 11°28'5.604"S 77°16'19.74"W LI4944 JECUAN

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1

N/A

FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2

N/A

FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1



FOTO 2

N/A

FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)


FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

