




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior


Nombre de la Estación: QUIVES
Nombre de Localidad: SANTA ROSA DE QUIVES
Fecha: 18/05/2026 - 18/05/2026
Dirección: CENTRO POBLADO QUIVES
ID site: LI5670
CRQ: CRQ000000070550

Sticker Año mantenimiento



18/05/2026
11°40'1.626"S 76°47'10.728"W
LI5670 QUIVES

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



18/05/2026
11°40'1.494"S 76°47'10.509"W
LI5670 QUIVES

DURANTE



18/05/2026
11°40'1.536"S 76°47'10.59"W
LI5670 QUIVES

DESPUES



18/05/2026
11°40'1.506"S 76°47'10.53"W
LI5670 QUIVES

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



18/05/2026
11°40'1.434"S 76°47'10.686"W
LI5670 QUIVES

DURANTE



18/05/2026
11°40'1.476"S 76°47'10.68"W
LI5670 QUIVES

DESPUES



18/05/2026
11°40'1.452"S 76°47'10.65"W
LI5670 QUIVES


REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



18/05/2026
11°40'2.912"S 76°47'10.059"W
LI5670 QUIVES

DURANTE



18/05/2026
11°40'1.566"S 76°47'10.704"W
LI5670 QUIVES

DESPUES




18/05/2026
11°40'1.512"S 76°47'10.578"W
LI5670 QUIVES

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC