




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estación: COLLO
Nombre de Localidad: ARAHUAY
Fecha: 19/05/2026 - 19/05/2026
Dirección: CENTRO POBLADO COLLO
ID site: LI4222
CRQ: CRQ000000070563

Sticker Año mantenimiento



19/05/2026
11°37'50.364"S 76°41'43.242"W
LI4222 COLLO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS


Mapa




Dirección
Lima 111 15340, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 11°37'50.40012"
Longitud
W 76°41'43.67364"
Distancia
4 yd
Fecha
19/5/2026 11:35 a.m.
Altitud
2316 yd a.s.l

VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



DURANTE



DESPUES



LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



DURANTE




DESPUES




PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS


ANTES



DURANTE



DESPUES



CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos