



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: PAMPAS SAN JOSE
Nombre de Localidad: PATIVILCA
Fecha: 19/05/2026 - 19/05/2026
Direccion: Centro Poblado PAMPAS SAN JOSE
ID site: 1502030011
CRQ: CRQ000000070555

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta

FOTO 4

Foto tomada del NOC




FOTO 5

Foto del Acta firmada

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	19-05-2026
Nombre de la localidad:	Caraqueño
ID:	1502030011
Nombre de autoridad local:	Pativilca
Nombre responsable de mantenimiento:	Carlos Lopez Diaz
Energía AC-DC-AA	Estado
Linea electrica	N/A
Volaje AC	N/A
Rectificadores	N/A
Volaje de baterias	N/A
Tableros de Distribucion	N/A
Aire Acondicionado	N/A
Interrupciones termomagneticas	N/A
Conductores electricos	N/A
Conectores y terminales	N/A
Luminarias	N/A
Luz de Batillaje	N/A
SMR	N/A
Sistema de Puesta a Tierra	N/A
Almacenamiento Equipos	N/A
Almacenamiento en Gabinetes	N/A
Equipos RRU, Router o MW	N/A
Antenas electronicas	N/A
Cables	N/A
Aterramiento	N/A
Sistema Radiante	N/A
Conectores	N/A
Cables	N/A
Antenas	N/A
VSWR cables	N/A
Seguridad Fisica Interior	N/A
Cables Electricos	N/A
Trayectoria	N/A
Camara	N/A
Grabador de Video	N/A
Sensor de Humo	N/A
Otros cables - Seguridad Exterior	N/A
Estado de Puertas y paredes	N/A
Concertina	N/A
Estado de Monopolo/Torre	N/A
Autoprotector/Torre Ventado	N/A
Cable de vida	N/A
Limpieza general de site	N/A

Nombre: Carlos Lopez Diaz
Cargo: Representante Claro
19/05/2026
10°39'11.046\"S 77°42'31.95\"W
1502030011 PAMPAS SAN JOSE

N/A