



## REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: CAUJUL\_FITEL  
Nombre de Localidad: CAUJUL  
Fecha: 19/05/2026 - 19/05/2026  
Direccion: CENTRO POBLADO CAUJUL  
ID site: LI5474  
CRQ: CRQ000000070262

### Sticker Año mantenimiento



### Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



### LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA


#### ANTES



#### DURANTE



#### DESPUES



### REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

#### ANTES



#### DURANTE




#### DESPUES




### REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

#### ANTES



#### DURANTE




#### DESPUES



### REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



### REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



### LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO




### REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



### REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO



| REVISIÓN DE LA SIRENA                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANTES                                                                                                                                              | DURANTE                                                                                                                                              | DESPUES                                                                                                                                               |
| <br>19/05/2026<br>10°48'24.480"S 76°58'45.198"W<br>LI5474 CAUJUL   | <br>19/05/2026<br>10°48'24.432"S 76°58'45.198"W<br>LI5474 CAUJUL   | <br>19/05/2026<br>10°48'24.402"S 76°58'45.198"W<br>LI5474 CAUJUL   |
| REVISIÓN DEL EXTINTOR                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |
| ANTES                                                                                                                                              | DURANTE                                                                                                                                              | DESPUES                                                                                                                                               |
| <br>19/05/2026<br>10°48'24.516"S 76°58'45.198"W<br>LI5474 CAUJUL   | <br>19/05/2026<br>10°48'24.462"S 76°58'45.198"W<br>LI5474 CAUJUL   | <br>19/05/2026<br>10°48'24.540"S 76°58'45.198"W<br>LI5474 CAUJUL   |
| REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA CHAPA ELÉCTRICA                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |
| ANTES                                                                                                                                              | DURANTE                                                                                                                                              | DESPUES                                                                                                                                               |
| <br>19/05/2026<br>10°48'24.552"S 76°58'45.333"W<br>LI5474 CAUJUL | <br>19/05/2026<br>10°48'24.558"S 76°58'45.372"W<br>LI5474 CAUJUL | <br>19/05/2026<br>10°48'24.552"S 76°58'45.333"W<br>LI5474 CAUJUL |

| CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD |        |                                                            |
|----------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|
| Seguridad Física                 | Estado |                                                            |
| Sistema                          | OK     | Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema |
| Chapa Eléctrica                  | OK     | Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)         |
| Lector de Huella                 | OK     | Verificar el buen funcionamiento de la lectora             |
| Cámara                           | OK     | Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara               |
| Cámara                           | OK     | Verificar monitoreo remoto de la cámara de video           |
| Cámara                           | OK     | Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red     |
| Grabador de Video                | OK     | Verificar grabación local desde el NOC                     |
| Extintor                         | OK     | Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor         |
| Sensor de Humo                   | OK     | Revisión estado del sensor de Humo                         |
| Sensor de Humo                   | OK     | Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC |