



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: NAVAN
Nombre de Localidad: NAVAN
Fecha: 20/05/2026 - 20/05/2026
Direccion: CENTRO POBLADO NAVAN
ID site: LI5553
CRQ: CRQ000000070569

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 4

FOTO 2



FOTO 5

FOTO 3



FOTO 6

N/A

N/A

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

N/A

SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 20/05/2026 10°50'22.476"S 77°0'59.19"W LI5553 NAVAN	 20/05/2026 10°50'22.368"S 77°0'59.376"W LI5553 NAVAN	N/A
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 20/05/2026 10°50'22.368"S 77°0'59.454"W LI5553 NAVAN	 20/05/2026 10°50'22.356"S 77°0'59.423"W LI5553 NAVAN	 20/05/2026 10°50'22.344"S 77°0'59.49"W LI5553 NAVAN
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 20/05/2026 10°50'22.458"S 77°0'59.424"W LI5553 NAVAN	N/A	N/A
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 20/05/2026 10°50'22.446"S 77°0'59.406"W LI5553 NAVAN	N/A	N/A
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 20/05/2026 10°50'22.548"S 77°0'59.202"W LI5553 NAVAN	 20/05/2026 10°50'22.494"S 77°0'59.406"W LI5553 NAVAN	 20/05/2026 10°50'22.452"S 77°0'59.382"W LI5553 NAVAN

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1

N/A

FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A

REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3

N/A

TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3

N/A

CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A