




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estación: NAVAN
Nombre de Localidad: NAVAN
Fecha: 20/05/2026 - 20/05/2026
Dirección: CENTRO POBLADO NAVAN
ID site: LI5553
CRQ: CRQ000000070569

Sticker Año mantenimiento



20/05/2026
10°50'22.416"S 77°0'59.298"W
LI5553 NAVAN

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



20/05/2026
10°50'22.332"S 77°0'59.12"W
LI5553 NAVAN

DURANTE



20/05/2026
10°50'22.877"S 77°0'59.322"W
LI5553 NAVAN

DESPUES



20/05/2026
10°50'22.476"S 77°0'59.18"W
LI5553 NAVAN

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



20/05/2026
10°50'22.340"S 77°0'59.665"W
LI5553 NAVAN

DURANTE



20/05/2026
10°50'22.56"S 77°0'59.884"W
LI5553 NAVAN


DESPUES



20/05/2026
10°50'22.110"S 77°0'59.890"W
LI5553 NAVAN


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




20/05/2026
10°50'14.582"S 77°0'48.399"W
LI5553 NAVAN

DURANTE



20/05/2026
10°50'22.392"S 77°0'59.4"W
LI5553 NAVAN

DESPUES



20/05/2026
10°50'18.636"S 77°0'58.296"W
LI5553 NAVAN

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos