



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: SANTIAGO_DE_CHISQUE
Nombre de Localidad: ATAVILLOS ALTO
Fecha: 20/05/2026 - 20/05/2026
Direccion: CENTRO POBLADO SANTIAGO DE CHISQUE
ID site: LI5074
CRQ: CRQ000000070571

Sticker Año mantenimiento



20/05/2026
11°15'21.576"S 76°41'17.526"W
LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
Departamento de Lima, Perú
Latitud
S 11°15'21.53988"
Longitud
W 76°41'17.65212"
Distancia
3 yd
Fecha
20/5/2026 16:27
Altitud
3571 yd a.s.l

REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



20/05/2026
11°15'21.624"S 76°41'17.658"W
LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE

DURANTE



20/05/2026
11°15'21.666"S 76°41'17.646"W
LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE

DESPUES



20/05/2026
11°15'21.64"S 76°41'17.676"W
LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



20/05/2026
11°15'21.644"S 76°41'17.653"W
LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE

DURANTE



20/05/2026
11°15'21.558"S 76°41'17.664"W
LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE

DESPUES



20/05/2026
11°15'21.628"S 76°41'17.656"W
LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



20/05/2026
11°15'21.582"S 76°41'18.382"W
LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE

DURANTE



20/05/2026
11°15'21.594"S 76°41'17.564"W
LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE

DESPUES



20/05/2026
11°15'21.552"S 76°41'17.48"W
LI5074 SANTIAGO DE CHISQUE



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General