



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: ARAHUAY
Nombre de Localidad: ARAHUAY
Fecha: 21/05/2026 - 21/05/2026
Direccion: ARAHUAY CANTA LIMA
ID site: LI1558
CRQ: CRQ000000070591

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

N/A

FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6

N/A

LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
21/05/2026 11°37'16.854"S 76°40'7.332"W LI1558 ARAHUAY	21/05/2026 11°37'16.824"S 76°40'7.332"W LI1558 ARAHUAY	21/05/2026 11°37'16.836"S 76°40'7.332"W LI1558 ARAHUAY
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
21/05/2026 11°37'16.902"S 76°40'7.368"W LI1558 ARAHUAY	21/05/2026 11°37'16.914"S 76°40'7.332"W LI1558 ARAHUAY	21/05/2026 11°37'16.866"S 76°40'7.356"W LI1558 ARAHUAY
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
21/05/2026 11°37'16.884"S 76°40'7.292"W LI1558 ARAHUAY	21/05/2026 11°37'16.884"S 76°40'7.292"W LI1558 ARAHUAY	21/05/2026 11°37'16.884"S 76°40'7.292"W LI1558 ARAHUAY
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
21/05/2026 11°37'16.668"S 76°40'7.338"W LI1558 ARAHUAY	21/05/2026 11°37'16.86"S 76°40'7.41"W LI1558 ARAHUAY	21/05/2026 11°37'16.668"S 76°40'7.338"W LI1558 ARAHUAY
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
		
21/05/2026 11°37'16.968"S 76°40'7.338"W LI1558 ARAHUAY	21/05/2026 11°37'16.968"S 76°40'7.338"W LI1558 ARAHUAY	21/05/2026 11°37'16.95"S 76°40'7.338"W LI1558 ARAHUAY

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1




FOTO 2




FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES


FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1

N/A

FOTO 2

N/A

FOTO 3

N/A