




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: SANTA MARIA ALTA
Nombre de Localidad: NUEVO IMPERIAL
Fecha: 21/05/2026 - 21/05/2026
Direccion: CENTRO POBLADO SANTA MARIA ALTA
ID site: LI4812
CRQ: CRQ000000070609

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 21/05/2026 13°5'34.694"S 76°19'38.205"W LI4812 SANTA MARIA ALTA	 21/05/2026 13°5'34.687"S 76°19'37.943"W LI4812 SANTA MARIA ALTA	 21/05/2026 13°5'34.767"S 76°19'37.678"W LI4812 SANTA MARIA ALTA
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 21/05/2026 13°5'34.642"S 76°19'37.859"W LI4812 SANTA MARIA ALTA	 21/05/2026 13°5'34.711"S 76°19'37.943"W LI4812 SANTA MARIA ALTA	 21/05/2026 13°5'34.687"S 76°19'37.957"W LI4812 SANTA MARIA ALTA
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 21/05/2026 13°5'34.717"S 76°19'37.959"W LI4812 SANTA MARIA ALTA	 21/05/2026 13°5'34.705"S 76°19'37.959"W LI4812 SANTA MARIA ALTA	 21/05/2026 13°5'34.711"S 76°19'37.959"W LI4812 SANTA MARIA ALTA
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 21/05/2026 13°5'34.566"S 76°19'37.959"W LI4812 SANTA MARIA ALTA	 21/05/2026 13°5'34.701"S 76°19'37.946"W LI4812 SANTA MARIA ALTA	 21/05/2026 13°5'34.664"S 76°19'37.959"W LI4812 SANTA MARIA ALTA
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 21/05/2026 13°5'16.103"S 76°16'59.094"W LI4799 LA FLORIDA NUEVO IMPERIAL	 21/05/2026 13°5'16.188"S 76°16'59.094"W LI4799 LA FLORIDA NUEVO IMPERIAL	 21/05/2026 13°5'16.155"S 76°16'59.14"W LI4799 LA FLORIDA NUEVO IMPERIAL

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2




FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3

