



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías


Nombre de la Estación: NAUPAY
Nombre de Localidad: IHUARI
Fecha: 21/05/2026 - 21/05/2026
Dirección: CENTRO POBLADO NAUPAY
ID site: LI5141
CRQ: CRQ00000070601

Sticker Año mantenimiento



21/05/2026
11°14'3.504"S 76°55'29.91"W
LI5141 NAUPAY

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



Dirección
-
Latitud S 11°14'10.94388"
Longitud W 76°55'32.49012"
Distancia 1 yd
Fecha 21/5/2026 07:50
Altitud -

VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




21/05/2026
11°14'3.504"S 76°55'29.91"W
LI5141 NAUPAY

DURANTE



21/05/2026
11°14'22.937"S 76°55'51.585"W
LI5141 NAUPAY

DESPUES



21/05/2026
11°14'3.904"S 76°55'29.91"W
LI5141 NAUPAY

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



21/05/2026
11°14'3.788"S 76°55'30.004"W
LI5141 NAUPAY

DURANTE



21/05/2026
11°14'3.788"S 76°55'30.004"W
LI5141 NAUPAY


DESPUES



21/05/2026
11°14'24.533"S 76°55'29.91"W
LI5141 NAUPAY


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




21/05/2026
11°14'22.937"S 76°55'51.585"W
LI5141 NAUPAY

DURANTE



21/05/2026
11°14'44.129"S 76°55'48.992"W
LI5141 NAUPAY

DESPUES



21/05/2026
11°14'3.687"S 76°55'30.099"W
LI5141 NAUPAY

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos