




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estación: CERRO CANDELA
Nombre de Localidad: SAN VICENTE DE CAÑETE
Fecha: 23/05/2026 - 23/05/2026
Dirección: CA CA PANAMERICANA SUR KM 148
ID site: LI0388
CRQ: CRQ000000000000

Sticker Año mantenimiento

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS





LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES

DURANTE

DESPUES





REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES

DURANTE

DESPUES



REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES

DURANTE



DESPUES



REVISIÓN DE SUJECIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 23/05/2026 13°4'14.139"S 76°22'45.175"W LI0388 CERRO CANDELA	 23/05/2026 13°4'14.209"S 76°22'45.231"W LI0388 CERRO CANDELA	 23/05/2026 13°4'14.283"S 76°22'45.149"W LI0388 CERRO CANDELA

REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)

ANTES	DURANTE	DESPUES
 23/05/2026 13°4'14.154"S 76°22'45.212"W LI0388 CERRO CANDELA	 23/05/2026 13°4'14.151"S 76°22'45.133"W LI0388 CERRO CANDELA	 23/05/2026 13°4'14.191"S 76°22'45.161"W LI0388 CERRO CANDELA

LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO


ANTES	DURANTE	DESPUES
 23/05/2026 13°4'14.159"S 76°22'45.179"W LI0388 CERRO CANDELA	 23/05/2026 13°4'14.208"S 76°22'45.179"W LI0388 CERRO CANDELA	 23/05/2026 13°4'14.195"S 76°22'45.238"W LI0388 CERRO CANDELA

REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 2026-05-23 17:37:16 HuaweiIPC	 2026-05-23 17:37:41 HuaweiIPC	 2026-05-23 17:46:06 HuaweiIPC

REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO

ANTES	DURANTE	DESPUES
 23/05/2026 13°4'14.345"S 76°22'45.325"W LI0388 CERRO CANDELA	 23/05/2026 13°4'14.215"S 76°22'45.335"W LI0388 CERRO CANDELA	 23/05/2026 13°4'14.188"S 76°22'45.334"W LI0388 CERRO CANDELA



CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC