



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: 20112 MERCEDES CABANILLAS BUSTAMANTE
Nombre de Localidad: PACHANGARA
Fecha: 26/05/2026 - 26/05/2026
Direccion: SAN MARTIN DE TAUCUR
ID site: 362124
CRQ: CRQ000000000000

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



FOTO 4

Foto tomada del NOC



FOTO 5

Foto del Acta firmada



FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO		
Fecha de realización:	26-05-2026	
Nombre de la localidad:	SAN MARTIN DE TAUCUR	
ID:	362124	
Nombre de autoridad local:	Jorge J. Alvarado	
Nombre responsable de mantenimiento:	DANIELA SANCHEZ	
Energía AC DC-BA	Estado	Verificar el estado de transformadores
Linea Electrica	N/A	Verificar que los valores de voltaje estén en el rango
Voltaje AC	N/A	Verificar el buen funcionamiento de los rectificadores
Rectificadores	N/A	Probar el buen estado de las baterías
Voltaje de baterías	N/A	Verificar el estado de los tableros de Distribución
Tableros de Distribución	N/A	Verificar el buen estado de los interruptores
Aire Acondicionado	N/A	Verificar el buen funcionamiento del aire acondicionado
Interruptores termomagnéticos	N/A	Verificar el buen estado de los conductores eléctricos
Conductores eléctricos	N/A	Observar el buen estado de los conectores y terminales
Conectores y terminales	N/A	Probar todas las sumatorias del sitio
Sumatorias	N/A	Probar el buen funcionamiento
Linea de Rutaje	Estado	Verificar el estado de los pozos, tanto de caja como cables
SPAT	N/A	Verificar que todos los equipos tengan conexión a los pozos a tierra
Sistema de Puente a Tierra	Estado	Verificar el buen estado de equipos
Aterramiento Equipos	N/A	Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas
Mantenimiento en Gabinetes	N/A	Verificar la tensión aérea y el anclaje de los cables
Equipos HMI, Router o SW	N/A	Verificación y ajuste de aterramiento
Terminales electrónicos	Estado	Verificar estado de conectores HMI y CPU
Cables	N/A	Verificar estado de cables de las HMI y CPU
Aterramiento	N/A	Verificar conectores y estado de antenas y kits de anclaje
Sistema Rutaje	N/A	Medir el voltaje mediante Software atóxico
Equipos	Estado	Verificar correcto funcionamiento
Equipos Interiores	N/A	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Equipos Exteriores	N/A	Revisión de sujeción y anclajes de la cámara
Equipos de Video	N/A	Verificar grabados local
Sensor de Humo	N/A	Revisión estado del sensor de humo
Obras civiles - Seguridad Exterior	Estado	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Estado de Puertas y paredes	N/A	Verificar el estado de la Concertina
Concertina	N/A	Inspeccionar el correcto sellado de los gabinetes
Filtración de agua	N/A	Inspeccionar el estado de estructuras
Estado de Monopolo/Torre	N/A	Inspeccionar el buen estado del cable de vida
Autoprotector/Cable Ventada	N/A	
Cable de vida	N/A	
Limpieza general de site	N/A	

26/05/2026
10°50'31.26"S 76°49'2.418"W
362124

N/A