



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: HUAYLLAMPI
Nombre de Localidad: CACRA
Fecha: 27/05/2026 - 27/05/2026
Direccion: SECTOR HUAYLLAMPI S/N
ID site: LI5608
CRQ: CRQ000000074660

Sticker Año mantenimiento



27/05/2026
12°48'37.926"S 75°53'54.342"W
LI5608 HUAYLLAMPI

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
Carretera Cañete Yauyos, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 12°48'37.92456"
Longitud
W 75°53'54.27024"
Distancia
2 yd
Fecha
27/5/2026 12:10
Altitud
1200 yd a.s.l

LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



27/05/2026
12°48'37.842"S 75°53'54.194"W
LI5608 HUAYLLAMPI

DURANTE



27/05/2026
12°48'37.548"S 75°53'55.494"W
LI5608 HUAYLLAMPI

DESPUES



27/05/2026
12°48'38.456"S 75°53'54.194"W
LI5608 HUAYLLAMPI

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



27/05/2026
12°48'37.842"S 75°53'54.252"W
LI5608 HUAYLLAMPI

DURANTE



27/05/2026
12°48'37.98"S 75°53'54.132"W
LI5608 HUAYLLAMPI

DESPUES



27/05/2026
12°48'37.98"S 75°53'54.078"W
LI5608 HUAYLLAMPI


REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



27/05/2026
12°48'38.034"S 75°53'54.174"W
LI5608 HUAYLLAMPI

DURANTE



27/05/2026
12°48'37.692"S 75°53'54.534"W
LI5608 HUAYLLAMPI

DESPUES




27/05/2026
12°48'38.01"S 75°53'54.03"W
LI5608 HUAYLLAMPI

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA




REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO




REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC