



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior


Nombre de la Estacion: CHOCOS
Nombre de Localidad: CHOCOS
Fecha: 25/05/2026 - 25/05/2026
Direccion: CHOCOS YAUYOS
ID site: LI1551
CRQ: CRQ00000074655

Sticker Año mantenimiento



25/05/2026
12°54'51.132"S 75°51'46.932"W
LI1551 CHOCOS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



Dirección
Calle Canta 205, Chocos 15736, Departamento de Lima, Perú
Latitud
S 12°54'51.0714"
Longitud
W 75°51'46.98576"
Distancia
5 yd
Fecha
25/5/2026 1:37 p.m.
Altitud
2965 yd a.s.l

REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



25/05/2026
12°54'51.124"S 75°51'47.073"W
LI1551 CHOCOS

DURANTE



25/05/2026
12°54'51.324"S 75°51'46.818"W
LI1551 CHOCOS

DESPUES



25/05/2026
12°54'51.321"S 75°51'46.826"W
LI1551 CHOCOS

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



25/05/2026
12°54'51.18"S 75°51'46.98"W
LI1551 CHOCOS

DURANTE



25/05/2026
12°54'51.192"S 75°51'46.788"W
LI1551 CHOCOS

DESPUES



25/05/2026
12°54'51.294"S 75°51'46.824"W
LI1551 CHOCOS

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



25/05/2026
12°54'51.414"S 75°51'47.082"W
LI1551 CHOCOS

DURANTE



25/05/2026
12°54'51.282"S 75°51'46.872"W
LI1551 CHOCOS

DESPUES



25/05/2026
12°54'51.264"S 75°51'46.862"W
LI1551 CHOCOS



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General