




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: CHANCAYLLO
Nombre de Localidad: CHANCAY
Fecha: 28/05/2026 - 28/05/2026
Direccion: EX FUNDO CHANCAYLLO LT 4
ID site: LI5337
CRQ: CRQ00000073786

Sticker Año mantenimiento




28/05/2026
11°29'29.352"S 77°18'16.194"W
LI5337 CHANCAYLLO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



28/05/2026
11°29'29.574"S 77°18'16.374"W
LI5337 CHANCAYLLO

DURANTE



28/05/2026
11°29'29.448"S 77°18'16.233"W
LI5337 CHANCAYLLO

DESPUES



28/05/2026
11°29'29.502"S 77°18'15.972"W
LI5337 CHANCAYLLO

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



28/05/2026
11°29'29.418"S 77°18'16.272"W
LI5337 CHANCAYLLO

DURANTE



28/05/2026
11°29'29.388"S 77°18'16.248"W
LI5337 CHANCAYLLO

DESPUES



28/05/2026
11°29'29.436"S 77°18'16.233"W
LI5337 CHANCAYLLO


REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



28/05/2026
11°29'29.545"S 77°18'17.099"W
LI5337 CHANCAYLLO

DURANTE



28/05/2026
11°29'29.412"S 77°18'15.948"W
LI5337 CHANCAYLLO

DESPUES



28/05/2026
11°29'29.365"S 77°18'16.677"W
LI5337 CHANCAYLLO

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO




REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC