




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior


Nombre de la Estacion: SAN LORENZO DE HUACHUPAMPA
Nombre de Localidad: HUACHUPAMPA
Fecha: 27/05/2026 - 27/05/2026
Direccion: CENTRO POBLADO SAN LORENZO DE HUACHUPAMPA
ID site: LI5174
CRQ: CRQ00000074692

Sticker Año mantenimiento



27/05/26
11°43'15.839"S 76°35'20.607"W
LI5174 SAN LORENZO DE HUACHUPAMPA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



28/05/26
11°43'15.467"S 76°35'20.514"W
LI5174 SAN LORENZO DE HUACHUPAMPA

LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



27/05/26
11°43'15.698"S 76°35'20.54"W
LI5174 SAN LORENZO DE HUACHUPAMPA

DURANTE



27/05/26
11°43'15.703"S 76°35'20.515"W
LI5174 SAN LORENZO DE HUACHUPAMPA

DESPUES



27/05/26
11°43'15.699"S 76°35'20.497"W
LI5174 SAN LORENZO DE HUACHUPAMPA

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



27/05/26
11°43'15.733"S 76°35'20.436"W
LI5174 SAN LORENZO DE HUACHUPAMPA

DURANTE



27/05/26
11°43'15.741"S 76°35'20.420"W
LI5174 SAN LORENZO DE HUACHUPAMPA

DESPUES



27/05/26
11°43'15.741"S 76°35'20.428"W
LI5174 SAN LORENZO DE HUACHUPAMPA

REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



27/05/26
11°43'15.719"S 76°35'20.501"W
LI5174 SAN LORENZO DE HUACHUPAMPA

DURANTE



27/05/26
11°43'15.743"S 76°35'20.514"W
LI5174 SAN LORENZO DE HUACHUPAMPA

DESPUES



27/05/26
11°43'15.753"S 76°35'20.544"W
LI5174 SAN LORENZO DE HUACHUPAMPA

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO



REVISIÓN DE LA SIRENA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 27/05/26 11°43'15.707"S 76°35'20.629"W LI5174 SAN LORENZO DE HUACHUPAMPA	 27/05/26 11°43'15.718"S 76°35'20.698"W LI5174 SAN LORENZO DE HUACHUPAMPA	 27/05/26 11°43'15.721"S 76°35'20.647"W LI5174 SAN LORENZO DE HUACHUPAMPA
REVISIÓN DEL EXTINTOR		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 27/05/26 11°43'15.842"S 76°35'20.544"W LI5174 SAN LORENZO DE HUACHUPAMPA	 27/05/26 11°43'15.836"S 76°35'20.623"W LI5174 SAN LORENZO DE HUACHUPAMPA	 27/05/26 11°43'15.854"S 76°35'20.611"W LI5174 SAN LORENZO DE HUACHUPAMPA
REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA CHAPA ELÉCTRICA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 27/05/26 11°43'15.708"S 76°35'20.545"W LI5174 SAN LORENZO DE HUACHUPAMPA	 27/05/26 11°43'15.69"S 76°35'20.545"W LI5174 SAN LORENZO DE HUACHUPAMPA	 27/05/26 11°43'15.693"S 76°35'20.552"W LI5174 SAN LORENZO DE HUACHUPAMPA

CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC