




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estación: NUEVO_SAN_JOSE
Nombre de Localidad: SAN BUENAVENTURA
Fecha: 29/05/2026 - 29/05/2026
Dirección: CENTRO POBLADO NUEVO SAN JOSE
ID site: LI4383
CRQ: CRQ00000074693

Sticker Año mantenimiento




29/05/2026
11°30'14.142"S 76°40'30.84"W
LI4383 NUEVO SAN JOSE

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



29/05/2026
11°30'14.202"S 76°40'30.984"W
LI4383 NUEVO SAN JOSE

DURANTE



29/05/2026
11°30'14.157"S 76°40'30.726"W
LI4383 NUEVO SAN JOSE

DESPUES



29/05/2026
11°30'14.115"S 76°40'31.014"W
LI4383 NUEVO SAN JOSE

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



29/05/2026
11°30'14.329"S 76°40'30.882"W
LI4383 NUEVO SAN JOSE

DURANTE



29/05/2026
11°30'14.345"S 76°40'31.092"W
LI4383 NUEVO SAN JOSE

DESPUES



29/05/2026
11°30'14.454"S 76°40'30.558"W
LI4383 NUEVO SAN JOSE

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



29/05/2026
11°30'14.484"S 76°40'30.828"W
LI4383 NUEVO SAN JOSE

DURANTE



29/05/2026
11°30'14.202"S 76°40'30.744"W
LI4383 NUEVO SAN JOSE

DESPUES



29/05/2026
11°30'14.054"S 76°40'30.558"W
LI4383 NUEVO SAN JOSE



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales