




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: NUEVO_SAN_JOSE
Nombre de Localidad: SAN BUENAVENTURA
Fecha: 29/05/2026 - 29/05/2026
Dirección: CENTRO POBLADO NUEVO SAN JOSE
ID site: LI4383
CRQ: CRQ00000074693


Sticker Año mantenimiento



29/05/2026
11°30'14.142"S 76°40'30.84"W
LI4383 NUEVO SAN JOSE

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
San José 15350, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 11°30'14.29488"
Longitud
W 76°40'30.74016"
Distancia
5 yd
Fecha
29/5/2026 9:17 a.m.
Altitud
2580 yd a.s.l

REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



29/05/2026
11°30'14.29488"S 76°40'30.834"W
LI4383 NUEVO SAN JOSE

DURANTE



29/05/2026
11°30'14.11"S 76°40'30.876"W
LI4383 NUEVO SAN JOSE

DESPUES



29/05/2026
11°30'14.262"S 76°40'30.882"W
LI4383 NUEVO SAN JOSE

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



29/05/2026
11°30'14.25"S 76°40'30.858"W
LI4383 NUEVO SAN JOSE

DURANTE



29/05/2026
11°30'14.226"S 76°40'30.88"W
LI4383 NUEVO SAN JOSE

DESPUES



29/05/2026
11°30'14.148"S 76°40'30.996"W
LI4383 NUEVO SAN JOSE

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



29/05/2026
11°30'14.148"S 76°40'30.858"W
LI4383 NUEVO SAN JOSE

DURANTE



29/05/2026
11°30'14.118"S 76°40'30.816"W
LI4383 NUEVO SAN JOSE

DESPUES



29/05/2026
11°30'14.19"S 76°40'30.876"W
LI4383 NUEVO SAN JOSE



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General