



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: SAN JUAN DE IRIS
Nombre de Localidad: SAN JUAN DE IRIS
Fecha: 29/05/2026 - 29/05/2026
Dirección: CENTRO POBLADO SAN JUAN DE IRIS
ID site: LI5209
CRQ: CRQ000000074695

Sticker Año mantenimiento



29/05/2026
11°40'57.687"S 76°31'28.154"W
LI5209 SAN JUAN DE IRIS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



29/05/2026
11°40'57.627"S 76°31'28.271"W
LI5209 SAN JUAN DE IRIS

DURANTE



29/05/2026
11°40'57.681"S 76°31'28.245"W
LI5209 SAN JUAN DE IRIS

DESPUES



29/05/2026
11°40'57.703"S 76°31'28.171"W
LI5209 SAN JUAN DE IRIS

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES




29/05/2026
11°40'57.707"S 76°31'28.165"W
LI5209 SAN JUAN DE IRIS

DURANTE



29/05/2026
11°40'57.716"S 76°31'28.170"W
LI5209 SAN JUAN DE IRIS

DESPUES



29/05/2026
11°40'57.708"S 76°31'28.171"W
LI5209 SAN JUAN DE IRIS

REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



29/05/2026
11°40'57.617"S 76°31'28.112"W
LI5209 SAN JUAN DE IRIS

DURANTE



29/05/2026
11°40'57.711"S 76°31'28.121"W
LI5209 SAN JUAN DE IRIS

DESPUES




29/05/2026
11°40'57.625"S 76°31'28.138"W
LI5209 SAN JUAN DE IRIS

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO




REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO



REVISIÓN DE LA SIRENA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 29/05/2026 11°40'57.674"S 76°31'28.356"W LIS209 SAN JUAN DE IRIS	 29/05/2026 11°40'57.674"S 76°31'28.356"W LIS209 SAN JUAN DE IRIS	 29/05/2026 11°40'57.675"S 76°31'28.342"W LIS209 SAN JUAN DE IRIS
REVISIÓN DEL EXTINTOR		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 29/05/2026 11°40'57.688"S 76°31'28.342"W LIS209 SAN JUAN DE IRIS	 29/05/2026 11°40'57.8"S 76°31'28.25"W LIS209 SAN JUAN DE IRIS	 29/05/2026 11°40'57.787"S 76°31'28.324"W LIS209 SAN JUAN DE IRIS
REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA CHAPA ELÉCTRICA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 29/05/2026 11°40'57.687"S 76°31'28.206"W LIS209 SAN JUAN DE IRIS	 29/05/2026 11°40'57.678"S 76°31'28.283"W LIS209 SAN JUAN DE IRIS	 29/05/2026 11°40'57.693"S 76°31'28.323"W LIS209 SAN JUAN DE IRIS

CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC