




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: SAN JUAN DE IRIS
Nombre de Localidad: SAN JUAN DE IRIS
Fecha: 29/05/2026 - 29/05/2026
Dirección: CENTRO POBLADO SAN JUAN DE IRIS
ID site: LI5209
CRQ: CRQ000000074695

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 29/05/2026 11°40'57.622"S 76°31'28.231"W LI5209 SAN JUAN DE IRIS	 29/05/2026 11°40'57.68"S 76°31'28.231"W LI5209 SAN JUAN DE IRIS	 29/05/2026 11°40'57.618"S 76°31'28.227"W LI5209 SAN JUAN DE IRIS
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 29/05/2026 11°40'57.666"S 76°31'28.381"W LI5209 SAN JUAN DE IRIS	 29/05/2026 11°40'57.676"S 76°31'28.388"W LI5209 SAN JUAN DE IRIS	 29/05/2026 11°40'57.658"S 76°31'28.384"W LI5209 SAN JUAN DE IRIS
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 29/05/2026 11°40'57.711"S 76°31'28.265"W LI5209 SAN JUAN DE IRIS	 29/05/2026 11°40'57.681"S 76°31'28.308"W LI5209 SAN JUAN DE IRIS	 29/05/2026 11°40'57.752"S 76°31'28.375"W LI5209 SAN JUAN DE IRIS
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 29/05/2026 11°40'57.967"S 76°31'28.113"W LI5209 SAN JUAN DE IRIS	 29/05/2026 11°40'57.947"S 76°31'28.258"W LI5209 SAN JUAN DE IRIS	 29/05/2026 11°40'57.704"S 76°31'28.167"W LI5209 SAN JUAN DE IRIS
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 29/05/2026 11°40'57.699"S 76°31'28.349"W LI5209 SAN JUAN DE IRIS	 29/05/2026 11°40'57.669"S 76°31'28.313"W LI5209 SAN JUAN DE IRIS	 29/05/2026 11°40'57.645"S 76°31'28.386"W LI5209 SAN JUAN DE IRIS

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3





ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2




FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

