


**Letrero de Localidad beneficiaria o GPS**

FOTO 3

SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 29/05/2026 12°48'39.852"S 75°45'54.948"W LI1542 HONGOS	 29/05/2026 12°48'39.78"S 75°45'54.756"W LI1542 HONGOS	 29/05/2026 12°48'39.78"S 75°45'54.912"W LI1542 HONGOS
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 29/05/2026 12°48'39.882"S 75°45'54.852"W LI1542 HONGOS	 29/05/2026 12°48'39.882"S 75°45'54.852"W LI1542 HONGOS	 29/05/2026 12°48'39.882"S 75°45'54.852"W LI1542 HONGOS
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 29/05/2026 12°48'39.882"S 75°45'54.918"W LI1542 HONGOS	 29/05/2026 12°48'39.81"S 75°45'55.018"W LI1542 HONGOS	 29/05/2026 12°48'39.786"S 75°45'54.756"W LI1542 HONGOS
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 29/05/2026 12°48'39.738"S 75°45'54.696"W LI1542 HONGOS	 29/05/2026 12°48'39.648"S 75°45'54.858"W LI1542 HONGOS	 29/05/2026 12°48'39.636"S 75°45'54.87"W LI1542 HONGOS
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 29/05/2026 12°48'39.744"S 75°45'54.724"W LI1542 HONGOS	 29/05/2026 12°48'39.714"S 75°45'54.774"W LI1542 HONGOS	 29/05/2026 12°48'39.786"S 75°45'54.786"W LI1542 HONGOS

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

N/A

N/A


N/A

REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3




ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3




TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
N/A	N/A	N/A
CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
N/A	N/A	N/A