



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior


Nombre de la Estacion: VINTO_BAJO
Nombre de Localidad: BARRANCA
Fecha: 01/06/2026 - 01/06/2026
Direccion: CP VINTO BAJO
ID site: LI5768
CRQ: CRQ000000073792

Sticker Año mantenimiento



01/06/2026
10°41'22.176"S 77°41'34.89"W
LI5768 VINTO BAJO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



01/06/2026
10°41'22.731"S 77°41'35.022"W
LI5768 VINTO BAJO

DURANTE



01/06/2026
10°41'22.697"S 77°41'35.022"W
LI5768 VINTO BAJO

DESPUES



01/06/2026
10°41'22.428"S 77°41'35.022"W
LI5768 VINTO BAJO

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



01/06/2026
10°41'22.128"S 77°41'35.022"W
LI5768 VINTO BAJO

DURANTE



01/06/2026
10°41'22.044"S 77°41'35.022"W
LI5768 VINTO BAJO

DESPUES



01/06/2026
10°41'22.044"S 77°41'35.022"W
LI5768 VINTO BAJO


REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



01/06/2026
10°41'22.221"S 77°41'35.022"W
LI5768 VINTO BAJO

DURANTE



01/06/2026
10°41'22.116"S 77°41'35.604"W
LI5768 VINTO BAJO

DESPUES



01/06/2026
10°41'22.228"S 77°41'35.022"W
LI5768 VINTO BAJO

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC