




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: LARAOS_HUAROCHIRI
Nombre de Localidad: LARAOS
Fecha: 01/06/2026 - 01/06/2026
Direccion: CERRO CULLOPATA
ID site: LI0940
CRQ: CRQ000000078380

Sticker Año mantenimiento



01/06/2026
11°40'0.613"S 76°32'24.005"W
LI0940 LARAOS HUAROCHIRI

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



01/06/2026
11°40'0.734"S 76°32'23.848"W
LI0940 LARAOS HUAROCHIRI

DURANTE



01/06/2026
11°40'0.587"S 76°32'23.914"W
LI0940 LARAOS HUAROCHIRI

DESPUES



01/06/2026
11°40'0.671"S 76°32'23.93"W
LI0940 LARAOS HUAROCHIRI

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



01/06/2026
11°40'0.582"S 76°32'23.829"W
LI0940 LARAOS HUAROCHIRI

DURANTE



01/06/2026
11°40'0.626"S 76°32'23.823"W
LI0940 LARAOS HUAROCHIRI

DESPUES



01/06/2026
11°40'0.625"S 76°32'23.823"W
LI0940 LARAOS HUAROCHIRI


REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



02/06/2026
11°40'0.661"S 76°32'23.996"W
LI0940 LARAOS HUAROCHIRI

DURANTE



02/06/2026
11°40'0.659"S 76°32'23.998"W
LI0940 LARAOS HUAROCHIRI

DESPUES




02/06/2026
11°40'0.581"S 76°32'23.819"W
LI0940 LARAOS HUAROCHIRI

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC