



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: HUACHO, CHANCAY
Nombre de Localidad: CHANCAY
Fecha: 02/06/2026 - 02/06/2026
Dirección: CA PANAMERICANA NORTE KM 985
ID site: LI0909
CRQ: CRQ000000078375

Sticker Año mantenimiento



02/06/2026
11°24'55.974"S 77°22'35.059"W
LI0909 HUACHO CHANCAY

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES




02/06/2026
11°26'12.108"S 77°20'8.136"W
LI0909 HUACHO CHANCAY

DURANTE



02/06/2026
11°26'11.886"S 77°20'8.136"W
LI0909 HUACHO CHANCAY

DESPUES



02/06/2026
11°26'11.892"S 77°20'8.04"W
LI0909 HUACHO CHANCAY

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



02/06/2026
11°26'11.88"S 77°20'7.932"W
LI0909 HUACHO CHANCAY

DURANTE



02/06/2026
11°26'12.048"S 77°20'7.932"W
LI0909 HUACHO CHANCAY

DESPUES



02/06/2026
11°26'12.054"S 77°20'7.932"W
LI0909 HUACHO CHANCAY

REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



02/06/2026
11°26'12.012"S 77°20'7.92"W
LI0909 HUACHO CHANCAY

DURANTE



02/06/2026
11°26'11.915"S 77°20'8.154"W
LI0909 HUACHO CHANCAY

DESPUES




02/06/2026
11°26'11.538"S 77°20'7.83"W
LI0909 HUACHO CHANCAY

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC